

**Gudbjerg Vandværk**  
**Byvej 63**  
**5892 Gudbjerg Sydfyn**  
**Att.: Helmuth Nielsen**

**Rapportnr.:** AR-15-CA-00276961-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00276961  
**Kundenr.:** CA0005883  
**Modt. dato:** 17.02.2015

## Analyserapport

**Prøvested:** Gudbjerg Vandværk Vandværket - V02200062 / 4435006200  
**Prøvetype:** Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol  
**Prøvedtagning:** 17.02.2015 kl. 09:05  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S VEK  
**Analyseperiode:** 17.02.2015 - 20.02.2015

**Prøvemærke:** Afgang filter 1.

Lab prøvenr.:	80204909	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Kimtal ved 37°C	< 1	CFU/ml		5	1	ISO 6222:2002	
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Vandtemperatur	6.7	°C				DS/EN ISO 19458	A
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

**Kopi af rapporten er sendt til:**

Svendborg Kommune, Jakob Nørby, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge  
 Svendborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge

20.02.2015

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end  
 >: større end

#: ingen parametre er påvist  
 DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
 i.p.: ikke påvist  
 i.m.: ikke målelig  
 n): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.  
 \*\*): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**